

DESENHO OU MODELO NACIONAL Nº 716

cadeiras

Síntese do Processo

Nº do Pedido	38755
Data de Apresentação	15-12-2006
Data do Pedido	15-12-2006
Nº de Objectos	10
Fase Actual	REGISTO CADUCO
Data de Início da Fase	25-06-2018
Data de Fim Previsto	---
Situação de Taxas	FALTA DE PAGAMENTO (REV.)
Data de Início da Sit.	25-06-2018
Data de Fim Previsto da Sit.	---
Taxas Pagas	2
Taxas Devidas	1
BPI 1ª Publicação	29/06/2007
Data do Despacho	06-09-2007
BPI do Despacho	---
Data de Início de Vigência	15-12-2006
Data Limite de Vigência	15-12-2031
Titulares	J. MOREIRA DA SILVA E FILHOS S.A
Mandatário	LUÍS MANUEL DE ALMADA DA SILVA CARVALHO
Classificação de Locarno	06-01 ASSENTOS
Processo em Tribunal	NÃO
Tribunal	---
Data de Envio	---



Fig. 1.0

Nota

Ver os restantes objectos no separador de figuras.

Figuras



Fig. 1.1



Fig. 2.1



Fig. 3.1



Fig. 4.1



Fig. 5.1



Fig. 6.1



Fig. 7.1



Fig. 8.1



Fig. 9.1



Fig. 10.1



Texto do Resumo

O PRESENTE MODELO DIZ RESPEITO A CADEIRAS TAIS COMO REPRESENTADAS NAS FIGURAS 1 A 10. FIGURA 1: CADEIRA QUE APRESENTA UMA ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PÉS ANTERIORES DE SECÇÃO QUADRADA E DOIS PÉS POSTERIORES INCLINADOS, ESTANDO LIGADOS ENTRE SI, POR TRAVESSAS COM JUNTA ARREDONDADA NAS EXTREMIDADES. ESTA ESTRUTURA RECEBE NA PARTE POSTERIOR A COSTA, ESTOFADA E ABAULADA PELA FRENTE, ASSENTE NUMA TRAVESSA POSTERIOR ARREDONDADA, FAZENDO TAMBÉM CONJUNTO COM A TRAVESSA ANTERIOR, ARREDONDADA, PARA RECEBER O ASSENTO DE FORMA RECTANGULAR. NOS PÉS POSTERIORES É COLOCADA UMA TRAVESSA HORIZONTAL FORRADA A METAL. FIGURA 2: A CADEIRA APRESENTA UMA ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PÉS ANTERIORES DE SECÇÃO QUADRADA E DOIS PÉS POSTERIORES INCLINADOS DE SECÇÃO QUADRADA, ESTANDO LIGADOS ENTRE SI TAMBÉM POR TRAVESSAS DE SECÇÃO QUADRADA, COM DUAS DELAS FORRADAS A METAL. OS PÉS POSTERIORES ESTÃO LIGADOS ENTRE SI POR DUAS TRAVESSAS ARQUEADAS, QUE POR SUA VEZ RECEBEM A COSTA, ESTOFADA E ABAULADA PELA FRENTE, ASSENTE NA TRAVESSA POSTERIOR ARQUEADA. O ASSENTO ESTÁ APOIADO NAS TRAVESSAS LATERAIS E ELEVADO APARECENDO PELA FRENTE ESCONDENDO A TRAVESSA ANTERIOR. FIGURA 3: A CADEIRA APRESENTA UMA ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PÉS ANTERIORES DE SECÇÃO QUADRADA E DOIS PÉS POSTERIORES CONTRA CURVADOS QUE SE PROLONGAM PARA CIMA CONVERGINDO DE MODO A FORMAREM OS MONTANTES DA CADEIRA QUE SÃO UNIDOS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES POR UMA TRAVESSA DE SECÇÃO QUADRADA. ESTA ESTRUTURA POSTERIOR SERVE DE APOIO À COSTA CURVADA E COLOCADA NA PARTE INFERIOR DO REMATE E TERMINANDO NA PARTE INFERIOR DA TRAVESSA POSTERIOR TORNANDO-A INVISÍVEL. AS RIPAS HORIZONTAIS SÃO COLOCADAS NA PARTE MAIS SUPERIOR DA COSTA. AS REFERIDAS ESTRUTURAS SÃO TRAVADAS POR TRAVESSAS DE SECÇÃO RECTANGULAR, QUE POR SUA VEZ SERVEM DE APOIO AO ASSENTO ABAULADO E DE FORMA TRAPEZOIDAL QUE SE ENCONTRA ELEVADO EM RELAÇÃO ÀS TRAVESSAS. FIGURA 4: CADEIRA QUE APRESENTA UMA ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PÉS ANTERIORES DE SECÇÃO QUADRADA E DOIS PÉS POSTERIORES CONTRA CURVADOS QUE SE PROLONGAM PARA CIMA CONVERGINDO DE MODO A FORMAREM OS MONTANTES DA CADEIRA QUE SÃO UNIDOS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES POR UMA TRAVESSA DE SECÇÃO QUADRADA. ESTA ESTRUTURA POSTERIOR SERVE DE APOIO À COSTA, FORMADA POR RIPAS VERTICAIS CURVADAS, COLOCADAS NA PARTE INFERIOR DO REMATE E TERMINANDO NA PARTE SUPERIOR DA TRAVESSA POSTERIOR. AS RIPAS HORIZONTAIS SÃO COLOCADAS NA PARTE MAIS SUPERIOR DA COSTA. AS REFERIDAS ESTRUTURAS SÃO TRAVADAS POR TRAVESSAS DE SECÇÃO RECTANGULAR, QUE POR SUA VEZ SERVEM DE APOIO AO ASSENTO ABAULADO E DE FORMA TRAPEZOIDAL QUE SE ENCONTRA ELEVADO EM RELAÇÃO ÀS TRAVESSAS. FIGURA 5: A CADEIRA APRESENTA UMA ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PÉS ANTERIORES DE SECÇÃO QUADRADA E DOIS PÉS POSTERIORES CONTRA CURVADOS QUE SE PROLONGAM PARA CIMA CONVERGINDO DE MODO A FORMAREM OS MONTANTES DA CADEIRA QUE SÃO UNIDOS NAS EXTREMIDADES. TODA ESTA ESTRUTURA É FORRADA ATÉ AO LIMITE DAS TRAVESSAS INCLUINDO AS MESMAS. AS REFERIDAS ESTRUTURAS SÃO TRAVADAS POR TRAVESSAS, QUE POR SUA VEZ SERVEM DE APOIO AO ASSENTO ABAULADO E DE FORMA TRAPEZOIDAL QUE SE ENCONTRA IGUALMENTE FORRADO. FIGURA 6: A CADEIRA APRESENTA UMA ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PÉS ANTERIORES DE SECÇÃO QUADRADA E DOIS PÉS POSTERIORES CONTRA CURVADOS QUE SE PROLONGAM PARA CIMA CONVERGINDO DE MODO A FORMAREM OS MONTANTES DA CADEIRA QUE SÃO UNIDOS NAS EXTREMIDADES. TODA ESTA ESTRUTURA É FORRADA ATÉ AO LIMITE DAS TRAVESSAS INCLUINDO AS MESMAS. AS REFERIDAS ESTRUTURAS SÃO TRAVADAS POR TRAVESSAS, QUE POR SUA VEZ SERVEM DE APOIO AO ASSENTO ABAULADO E DE FORMA TRAPEZOIDAL QUE SE ENCONTRA IGUALMENTE FORRADO. FIGURA 7: A CADEIRA APRESENTA UMA ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PÉS ANTERIORES DE SECÇÃO QUADRADA E DOIS PÉS POSTERIORES INCLINADOS COM UM ÂNGULO ABERTO A MEIO DA COSTA, QUE SE PROLONGAM PARA CIMA DE MODO A FORMAREM OS MONTANTES DA CADEIRA, PARA RECEBEREM AS COSTAS ESTOFADAS E ABAULADAS NASCENDO NA PARTE SUPERIOR DOS PÉS E ACOMPANHANDO O ÂNGULO DOS MESMOS ATÉ COBRIR O REMATE TRASEIRO. AS REFERIDAS ESTRUTURAS SÃO TRAVADAS POR TRAVESSAS DE SECÇÃO RECTANGULAR, QUE POR SUA VEZ SERVEM DE APOIO AO ASSENTO DE FORMA RECTANGULAR QUE SE ENCONTRA ELEVADO E APARECENDO NA PARTE FRONTAL ESCONDENDO A TRAVESSA ANTERIOR. FIGURA 8: A CADEIRA APRESENTA UMA ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PÉS ANTERIORES DE SECÇÃO QUADRADA E DOIS PÉS POSTERIORES INCLINADOS COM UM ÂNGULO ABERTO A MEIO DA COSTA, QUE SE PROLONGAM PARA CIMA DE MODO A FORMAREM OS MONTANTES DA CADEIRA, PARA RECEBEREM AS COSTAS ESTOFADAS E ABAULADAS, NASCENDO NA PARTE SUPERIOR DOS PÉS ATÉ AO MEIO DA COSTA APOIADA NUMA RIPA HORIZONTAL. SÃO COLOCADAS RIPAS HORIZONTAIS ATÉ AO FINAL DA COSTA. AS REFERIDAS ESTRUTURAS SÃO TRAVADAS POR TRAVESSAS DE SECÇÃO RECTANGULAR, QUE POR SUA VEZ SERVEM DE APOIO AO ASSENTO DE FORMA RECTANGULAR QUE SE ENCONTRA ELEVADO E APARECENDO NA PARTE FRONTAL ESCONDENDO A TRAVESSA ANTERIOR E NA PARTE POSTERIOR ESCONDENDO TAMBÉM A TRAVESSA POSTERIOR. FIGURA 9: A CADEIRA APRESENTA UMA ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PÉS

A NTERIORES DE SECÇÃO QUADRADA E DOIS PÉS POSTERIORES INCLINADOS QUE SE PROLONGAM PARA CIMA ATÉ AO MEIO DA COSTA, ESTANDO LIGADOS ENTRE SI, POR DOIS BRAÇOS HORIZONTAIS COM JUNTA ARREDONDADA NAS EXTREMIDADES, DE MODO A FORMAREM OS MONTANTES DA CADEIRA, PARA RECEBEREM AS COSTAS DE ÂNGULO ABERTO, ESTOFADAS E ABAULADAS PELA FRENTE. AS REFERIDAS ESTRUTURAS SÃO TRAVADAS POR TRAVESSAS DE SECÇÃO RECTANGULAR, QUE POR SUA VEZ SERVEM DE APOIO AO ASSENTO DE FORMA RECTANGULAR QUE SE ENCONTRA ELEVADO E APARECENDO NA PARTE FRONTAL ESCONDENDO A TRAVESSA ANTERIOR. O ESPAÇO ENTRE O APOIO DE BRAÇOS E AS TRAVESSAS DE APOIO À ESTRUTURA SÃO VAZADAS.FIGURA 10: A CADEIRA APRESENTA UMA ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PÉS ANTERIORES DE SECÇÃO QUADRADA LIGEIRAMENTE ARQUEADOS E DOIS PÉS POSTERIORES CONTRA CURVADOS QUE SE PROLONGAM PARA CIMA DE MODO A FORMAREM OS MONTANTES DA CADEIRA QUE SÃO UNIDOS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES POR UMA TRAVESSA DE SECÇÃO RECTANGULAR E POR DUAS PEÇAS METÁLICAS. ESTA ESTRUTURA POSTERIOR SERVE DE APOIO ÀS COSTAS FORMADAS POR RIPAS VERTICAIS ARQUEADAS NASCENDO NA PARTE INFERIOR DO REMATE E TERMINANDO NA PARTE INFERIOR DA TRAVESSA POSTERIOR. AS REFERIDAS ESTRUTURAS SÃO TRAVADAS POR TRAVESSAS DE SECÇÃO RECTANGULAR E ARQUEADAS NA PARTE INFERIOR, QUE POR SUA VEZ SERVEM DE APOIO AO ASSENTO DE FORMA TRAPEZOIDAL QUE SE ENCONTRA ELEVADO E APARECENDO NA PARTE FRONTAL ESCONDENDO A TRAVESSA ANTERIOR.O REQUERENTE DECLARA QUE A NOVIDADE CONSISTE NO SEU ASPECTO CARACTERÍSTICO CONFORME SE PODE OBSERVAR NAS FOTOGRAFIAS E NAS GRAVURAS IMPRESSAS.



Classificação de Locarno

Edição 8

Classe	Descrição
06-01	assentos



Fases Jurídicas

Fase	Data de Início	Data de Fim Previsto	Data de Fim Efectiva	Boletim	Entidade
54000000 - pedido-apresentado no inpi	15/12/2006	---	18/12/2006	---	---
54110000 - pedido-aguarda exame formal	18/12/2006	---	04/01/2007	---	---
54120000 - pedido-pub.regular	04/01/2007	29/06/2007	29/06/2007	29/06/2007	---
54140000 - pedido-oposição possível	29/06/2007	29/08/2007	29/08/2007	---	---
54165000 - pedido-aguarda conc. provisória	29/08/2007	---	06/09/2007	---	---
54230000 - vigente-registo provisório	06/09/2007	---	31/03/2009	---	---
54305000 - registo concedido	31/03/2009	15/12/2031	25/06/2018	---	---
54902000 - caduco-por falta de revalid.	25/06/2018	---	---	---	---



Taxas Periódicas

Situações de Taxas

Situação	Data de Início	Data de Fim Previsto	Data de Fim Efectiva	Boletim
54T00000 - pagamento n/ aplicável	15/12/2006	---	04/01/2007	---
54T01000 - taxa incluída no pedido	04/01/2007	15/06/2011	15/06/2011	---
54T10000 - pagamento inicial	15/06/2011	15/12/2011	15/12/2011	---
54T02000 - não há renovações a pagamento	15/12/2011	15/06/2016	15/06/2016	---
54T15000 - pagamento de renovação	15/06/2016	15/12/2016	15/12/2016	---
54T25000 - pagamento com sobretaxa	15/12/2016	16/06/2017	16/06/2017	---
54T30000 - pagamento com revalidação	16/06/2017	15/12/2021	25/06/2018	---
54T30101 - publicação caducidade fpt	16/06/2017	23/06/2017	23/06/2017	23/06/2017
54T30202 - caducidade fpt publicada	23/06/2017	27/12/2017	27/12/2017	---
54T30203 - revalidação notificada	27/12/2017	25/06/2018	25/06/2018	---
54T08000 - falta de pagamento (rev.)	25/06/2018	---	---	---

Registo de Taxas Pagas

Nº da Taxa	Data do Documento	Nº do Documento
2	07-12-2011	1000093651

Entidades Intervinentes

Entidade	Nome	Morada	Localidade	Intervenção	Data de Início	Data de Fim
943194	J. Moreira Da Silva E Filhos S.A	Av. Das Fontainhas, 42, Apartado 22	4589-907 Rebordosa - Portugal	requerente / titular	15/12/2006	
73	Luís Manuel De Almada Da Silva Carvalho	Rua Vitor Cordon , 10-A	1249-103 Lisboa - Portugal	mandatário	15/12/2006	



Documentos Relacionados

Número	Data de Entrada	Acto Requerido	Requerente	Acto Executado	Data de Execução	Despacho
38755	15/12/2006 às 15:25:27	5499 - pedido de desenho/modelo nac.	J. Moreira Da Silva E Filhos S.A	inclusão de pedido pendente	18/12/2006	deferido
40064	27/12/2006 às 17:18:31	5430 - requerim. diversos	J Moreira Da Silva E Filhos S A	juntar doc. deferidos diversos	27/12/2006	deferido
535	03/01/2007 às 17:27:32	5430 - requerim. diversos	J.Moreira Da Silva E Filhos.,S.A	juntar doc. deferidos diversos	03/01/2007	deferido
885	08/01/2007 às 11:40:16	5430 - requerim. diversos	J. Moreira Da Silva & Filhos Sa	juntar doc. deferidos diversos	08/01/2007	deferido
1000093651	07/12/2011 às 11:46:30	5487 - renovação	J. Moreira Da Silva E Filhos S.A	pagam. de anuidades/revalid.	07/12/2011	deferido



Boletins Relacionados

Boletim	Motivo de Publicação	Situação do Boletim	Nº do Documento	Texto
29/06/2007	02 - publicação de pedidos	publicado	- -	
23/06/2017	13 - caducidades por f.p. de taxas	publicado	- -	



Prioridades

Tipo	Data	País	Número
PRIORIDADE DE DIVULGAÇÃO	21-10-2006	ESPAÑA	1235678910



Países Designados

 Nota: Não aplicável a esta modalidade.



Classificação de Viena

 Nota: Não existem registos de classificação de Viena.

